



A5 Sportback



Modelo	Audi A5 Sportback 2.0 TFSI S tronic
Tipo de motor	4 cilindros en línea, Turbocompresor con Intercooler e inyección directa de gasolina (FSI). Vehículo híbrido suave (Mild hybrid - MHEV).
Cilindrada	1984 cc
Potencia máxima	190 HP
Torque	320 Nm / 1450-4200 rpm
Caja de cambios	S tronic de 7 velocidades
Velocidad máxima	241 km/h
Aceleración (0-100 km/h)	7.5 segundos
Tipo de tracción	Tracción delantera
Suspensión	Deportiva con ajustes de resortes y amortiguadores más rígidos. Amortiguadores y muelles helicoidales en los ejes delanteros y traseros.
Dirección	Electromecánica
Equipo de frenos	Discos en las 4 ruedas (delanteros autoventilados). Sistema antibloqueo ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EVB).
Tanque de combustible	Capacidad de 54 litros
Dimensiones en mm	Largo: 4757 / Ancho: 2029 / Alto: 1386

Equipamiento

Audi A5 Sportback 2.0 TFSI S tronic

- Aros de aleación de 19"
- Tapiz de asientos en cuero/leatherette
- Volante de cuero contorno deportivo con multifunción plus
- Faros matrix LED con intermitentes dinámicos
- Techo corredizo panorámico
- Audi Virtual Cockpit plus
- Asientos delanteros deportivos con ajuste eléctrico
- Apoyo lumbar de 4 posiciones para asientos delanteros
- Audi Smartphone Interface (CarPlay & Android Auto)
- Audi Sound System: 10 parlantes
- Climatizador automático de 3 zonas
- Comfort Key
- Homelink
- Paquete de luces ambiente plus
- Audi parking system plus
- Portón del maletero de apertura y cierre eléctricos



Audi Zentrum Lima
Av. Domingo Orué 999,
Surquillo. Telf. 618-5060.

Audi Zentrum Derby
Av. El Derby 150, Monterrico
Surco. Telf. 618-7373.

Audi Arequipa
Calle Urubamba 105,
Cayma. Telf. (054) 383-102.

*Considerar las condiciones de pistas y carreteras, y ajustar su estilo de manejo de acuerdo a estas. Las malas condiciones de las pistas y carreteras pueden afectar negativamente los neumáticos y la comodidad de conducción con este tamaño de aros o tamaños superiores. Fotos referenciales. El vehículo mostrado puede contener equipamiento no disponible.